

Instructions pour GK-KIT-050

- 1.** Fixez 4 vis et écrous M2x10mm noirs aux coins de la base.
- 2.** Retirez le couvercle de la bande adhésive au bas du support de batterie.
- 3.** Fixez le support de batterie au centre du côté long du base aligné sur le bord avant de la base du même côté que les têtes de vis M2x10.
- 4.** Fixez un support métal à chacun des deux supports verticaux à l'aide de deux vis M2x10 et d'écrous avec les têtes de vis sur le support.
- 5.** Fixez le bras au second trou de l'extrémité au deuxième trou sur les supports verticaux avec la vis et l'écrou chromés M2x30mm.
- 6.** Fixez le bras complet avec le support vertical centré contre le support de batterie avec 4 vis noires et des écrous M2x10.
- 7.** Tordez les fils rouge et noir du support de batterie et passez-les dans le septième trou à l'arrière du bras.
- 8.** Passez le fil rouge à travers le bras dans la direction opposée à travers le neuvième trou de l'arrière du bras.
- 9.** Insérez les deux connecteurs de fils DEL dans des directions opposées à travers les premier et second trous à l'avant du bras.
- 10.** Insérez la DEL dans les deux connecteurs de câble dans les deux sens.
- 11.** Torsadez le fil rouge de la batterie à l'un des fils de la DEL.
- 12.** Twist ensemble le fil noir de la batterie à l'autre fil de la DEL.
- 13.** Insérez deux piles AA dans le support.
- 14.** Mettez l'interrupteur en marche (à l'avant).
- 15.** Si la DEL ne s'allume pas, inverser la DEL dans les connecteurs.
- 16.** Si la DEL ne s'allume toujours pas, assurez-vous que les deux fils torsadés sont bien en contact.